TRANSPORT REAGENTÓW PRZEZ ZWARTĄ WARSTWĘ ZGORZELINY

BADANIE UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH REAGENTÓW W PROCESIE TRANSPORTU MATERII PRZEZ ZGORZELINĘ

- Metoda markerów
- Metoda dwustopniowego utleniania
- Badania współczynników dyfuzji własnej
- Metoda rysy
- Metoda pastylkowa

Schemat klasycznego doświadczenia Pfeila (1929)



Proces powstawania zgorzelin w/g Tamann'a (1920)



Klasyczny eksperyment markerowy Pfeila (1929)



H. Engell, F. Wever, Acta Met. 5, 695-700 (1957)

Metoda markerów – interpretacja wyników Utleniacz Marker



* Miejsce zachodzenia reakcji: $\frac{1}{2}X_2 + M e \rightarrow M e X$



Warunki poprawnego przebiegu eksperymentu markerowego

- powierzchnia badanego metalu lub stopu jest gładka
- marker nie reaguje z podłożem metalicznym, utleniaczem oraz z substancjami wchodzącymi w skład zgorzeliny
- przed rozpoczęciem procesu utleniania zachowany jest kontakt pomiędzy markerem, a powierzchnią badanego materiału
- powstająca zgorzelina jest zwarta, jednofazowa i ściśle przylegająca do rdzenia metalicznego
- czas utleniania jest tak dobrany, iż grubość zgorzeliny jest o przynajmniej rząd wielkości większa od rozmiaru markera

Metody nanoszenia markerów na powierzchnie substratów metalicznych

- równomierne rozsypanie ziarn markera (Al₂O₃, SiO₂, itp.)
- równomierne rozsypanie cienkiego (10 μm) drutu (Pt, Au) o długości ok. 1 mm
- przyspawanie cienkiego drutu stanowiącego marker
- naparowanie markera (Pt, Au) poprzez odpowiednie siatki (Cu SEM; Al)
- elektrolityczne nanoszenie warstwy markera
- rozkład soli metalu szlachetnego, umieszczonej na powierzchni próbki
- fotolityczne
- pokrycie powierzchni próbki rozcieńczoną pastą platynową

METODA MARKERÓW Drut będący markerem jest mocno obwiązany wokół metalu



METODA MARKERÓW Marker nie przylega do rdzenia metalicznego







Metoda markerów - mechanizm podcinania





Marker

Przekrój zgorzeliny siarczkowej na Co

$T = 700 \circ C$, $p(S_2) = 10^{-2} Pa$



Z. Grzesik, "Własności transportowe zgorzelin siarczkowych powstających w procesie wysokotemperaturowej korozji metali", Ceramika, **87**, 1-124 (2005).

Prze krój zgorzeliny siarczkowej na Co T = 860 °C, $p(S_2) = 10^{-1} Pa$



Z. Grzesik, "Własności transportowe zgorzelin siarczkowych powstających w procesie wysokotemperaturowej korozji metali", Ceramika, **87**, 1-124 (2005).

Spektrum RBS (⁴He - 2 MeV); próbka Nb zamarkowana Au



Z. Grzesik, K. Takahiro, S. Yamaguchi, K. Hashimoto and S. Mrowec, "An RBS study of the sulphidation behavior of niobium and Nb-Al alloys", Corrosion Science, **37**, 801-810 (1995).

Metoda markerów – MoS_2

Marker w postaci naparowanego Au poprzez folię Al – eksperyment poprawny



Z. Grzesik, M. Migdalska, S. Mrowec, "The Influence of Lithium on the Sulphidation Behavior of Molybdenum at High Temperatures", High Temperature Materials and Processes, **26**, 355-364 (2007).

Metoda markerów – MoS_2

Marker w postaci naparowanego Au poprzez folię Al – eksperyment źle przeprowadzony



Metoda markerów – TaS₂

Marker w postaci pasty Pt – eksperyment poprawny



MECHANIZM POWSTAWANIA TRÓJWARSTWOWEJ ZGORZELINY W OBSZARZE POWIERZCHNI PŁASKICH



OBRAZ SZCZELIN DYSOCJACYJNYCH W ZGORZELINIE SIARCZKOWEJ NA STOPIE Cu-9%Zn, UZYSKANEJ W PROCESIE DWUETAPOWEGO SIARKOWANIA



Autoradiogram

S. Mrowec, *An Introduction to the Theory of Metal Oxidation*, National Bureau of Standards and National Science Foundation, Washington D.C., 1982.

Przekrój zgorzeliny siarczkowej na miedzi, otrzymanej w 444 °C



Czas reakcji: 25 s

Czas reakcji: 9 min.

S. Mrowec, *An Introduction to the Theory of Metal Oxidation*, National Bureau of Standards and National Science Foundation, Washington D.C., 1982.

Metoda markerów w układzie z ceramicznym substratem

- a) "klasyczna" interpretacja wyników
- b) stężenie defektów punktowych w badanych materiałach, a wynik eksperymentu markerowego
- c) zarodki produktu reakcji wewnątrz substratu, a wynik eksperymentu markerowego
- d) mikrodefekty fizyczne substratu, a wynik eksperymentu markerowego



METODA MARKERÓW – UTLENIANIE TLENKU



Stosunek grubości zewnętrznej do wewnętrznej części warstwy tlenku Me_cX_d $\frac{d \cdot a - b \cdot c}{b \cdot c}$

Z. Grzesik, Termodynamika i kinetyka defektów w kryształach jonowych, WN Akapit, Kraków 2011

Metody nanoszenia markerów na powierzchnie substratów ceramicznych

- naparowanie markera (Pt, Au) poprzez odpowiednie siatki (Cu SEM; AI)
- fotolityczne
- pokrycie powierzchni próbki rozcieńczoną pastą platynową

Utlenianie CoO do Co₃O₄





Utlenianie CoO do Co₃O₄



Utlenianie Cu₂O do CuO



M. Migdalska, Z. Grzesik, S. Mrowec, "On the mechanism of Cu_2O oxidation at high temperatures", Defect and Diffusion Forum, **289-292**, 429-436 (2009).



Siarkowanie NiS do NiS₂





Siarkowanie NiS do NiS₂



Stosunek grubości zewnętrznej do wewnętrznej części warstwy siarczku NiS₂ wynosi około 0,82

Zależność odstępstwa od stechiometrii w Ni_{1-y}S od ciśnienia par siarki



Siarkowanie NiS do NiS₂



Eksperymentalnie wyznaczony stosunek grubości zewnętrznej do wewnętrznej części warstwy siarczku NiS₂ wynoszący 0,82, pozostaje w zgodności z wartością teoretyczną, uzyskaną przy założeniu występowania odstępstwa od stechiometrii w Ni_{1-v}S na poziomie 0,91

Wpływ parametrów homogenizacji NiS na położenie markerów w początkowym etapie powstawania NiS₂

S





siarkowanie: 873 K, 1000 Pa, 5 min
Położenie markerów po procesie homogenizacji NiS



Wpływ parametrów homogenizacji MeX na położenie markerów w początkowym etapie powstawania MeX₂



Położenia markerów po procesie homogenizacji MeX przy ciśnieniu utleniacza niższym od prężności dysocjacyjnej MeX₂



Położenie markerów po procesie siarkowania CoS do CoS₂ (SEI)



Położenie markerów w próbce CoS siarkowanej do CoS₂ (BSE)



Położenie markerów w początkowym etapie powstawania CoS₂ na powierzchni siarczku CoS homogenizowanym przy ciśnieniu dysocjacyjnym CoS₂



Przekrój próbki CoS siarkowanej przy ciśnieniu par siarki umożliwiającym tworzenie się CoS₂



Wnętrze próbki CoS siarkowanej przy ciśnieniu par siarki umożliwiającym tworzenie się CoS₂



Przekrój próbki Co pokrytej siarczkiem CoS



Początkowy etap powstawania CoS₂ w obrębie siarczku CoS



Położenie markerów w próbce CoS siarkowanej do CoS₂



Możliwe położenia markerów w układzie CoS-CoS₂ w zależności od dominującego kierunku dyfuzji reagentów





Schemat położenia markerów w próbce CoS siarkowanej do CoS₂



Wnętrze próbki NiS siarkowanej przy ciśnieniu par siarki umożliwiającym tworzenie się NiS₂



Wnętrze próbki NiS siarkowanej przy ciśnieniu par siarki umożliwiającym tworzenie się NiS₂



Przekrój próbki CoO pokrytej tlenkiem Co₃O₄



Położenie markerów w tlenku Co₃O₄ narastającym na CoO



Powierzchnia CoO powstała w wyniku utleniania Co w temperaturze 900 C i przy ciśnieniu tlenu1000 Pa



Powierzchnia NiS powstała w wyniku siarkowania Ni w temperaturze 700 C i przy ciśnieniu siarki 1000 Pa



Powierzchnia CoS powstała w wyniku siarkowania Co w temperaturze 700 C i przy ciśnieniu siarki 1000 Pa



Położenie markerów na rozwiniętej powierzchni CoS



Położenie markerów podczas utleniania porowatego substratu





PODSUMOWANIE

Uzyskanie racjonalnych wyników podczas badań typu dominującego zdefektowania metodą markerów w układach ceramicznych, a w szczególności w układach porowatych, jest znacznie trudniejszym zadaniem niż w układach metalutleniacz. Do interpretacji wyników konieczna jest dokładna analiza lokalizacji powstającego produktu reakcji w substracie. W przypadku substratów ceramicznych charakteryzujących się dużym stężeniem defektów punktowych, przed procesem "markowania" powinny być one homogenizowane przy maksymalnym ciśnieniu utleniacza, przy którym związek chemiczny tworzący substrat pozostaje stabilny. Należy podkreślić, że w przypadku związków o dużym odstępstwie od stechiometrii, fakt ten powinien być uwzględniany przy pisaniu odpowiednich reakcji chemicznych, w oparciu o które przewiduje się położenie markerów wewnątrz produktu reakcji.

METODA DWUSTOPNIOWEGO UTLENIANIA

ODRDZENIOWA SIECIOWA DYFUZJA METALU

Przypadek idealny (brak mieszania się atomów X i *X)

Przypadek rzeczywisty (mieszanie się atomów X i *X)



C(*X) – stężenie izotopu (trasera) utleniacza

METODA DWUSTOPNIOWEGO UTLENIANIA

DORDZENIOWA DYFUZJA UTLENIACZA PO GRANICACH ZIARN

Przypadek idealny (brak mieszania się atomów X i *X) Przypadek rzeczywisty (mieszanie się atomów X i *X)



C(*X) – stężenie izotopu (trasera) utleniacza

METODA DWUSTOPNIOWEGO UTLENIANIA

RÓWNOCZESNA DYFUZJA OBU REAGENTÓW

Powolne mieszanie się atomów X i *X

Szybkie mieszanie się atomów X i *X





C(*X) – stężenie izotopu (trasera) utleniacza

Profile stężenia Cu, O¹⁶ i O¹⁸ wewnątrz próbki, otrzymanej podczas utleniania Cu₂O w 1273 K przy ciśnieniu tlenu 10⁵ Pa



M. Migdalska, Z. Grzesik, S. Mrowec, "On the mechanism of Cu_2O oxidation at high temperatures", Defect and Diffusion Forum, **289-292**, 429-436 (2009).

BADANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW DYFUZJI WŁASNEJ

Rozkład stężenia trasera, wprowadzonego do przypowierzchniowej warstwy kryształu MeX (dyfuzja sieciowa)



- c stężenie trasera w odległości x od powierzchni kryształu,
- c₀ stężenie trasera na powierzchni przed rozpoczęciem wygrzewania,
- t czas wygrzewania
- D współczynnik dyfuzji własnej (trasera)

BADANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW DYFUZJI WŁASNEJ

Rozkład stężenia trasera, wprowadzonego do przypowierzchniowej warstwy kryształu MeX (dyfuzja międzyziarnowa)



- c stężenie trasera w odległości x od powierzchni kryształu,
- t czas wygrzewania
- D_v współczynnik dyfuzji sieciowej
- D_g współczynnik dyfuzji międzyziarnowej

BADANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW DYFUZJI WŁASNEJ

Rozkład stężenia trasera w krysztale MeX, gdy stężenie trasera na powierzchni kryształu jest stałe (dyfuzja sieciowa)



$$c = c_0 \left(1 - erf \frac{x}{2\sqrt{D t}} \right)$$

- c stężenie trasera w odległości x od powierzchni kryształu,
- c₀ stężenie trasera na powierzchni przed rozpoczęciem wygrzewania,
- t czas wygrzewania
- D współczynnik dyfuzji własnej (trasera)

METODA RYSY



Dyfuzja dordzeniowa Dyfuzja odrdzeniowa

Dyfuzja wzajemna



METODA PASTYLKOWA WAGNERA



H. Rickert, Z. Phys. Chem. Neue Folge, 23, 356 (1960)

ZMODYFIKOWANA METODA PASTYLKOWA



S. Mrowec, *An Introduction to the Theory of Metal Oxidation*, National Bureau of Standards and National Science Foundation, Washington D.C., 1982.

MECHANIZM POWSTAWANIA KOMPOZYTÓW W/ZrC



temperatura: 1400 °C czas: 1,5 h

Z. Grzesik, M. B. Dickerson, K. Sandhage, "Incongruent reduction of tungsten carbide by a zirconium-copper melt", Journal of Materials Research, **18**, 2135-2140 (2003).

KONIEC