



























Podstawy Wytrzymałości Materiałów – projekt 1

Wyznaczyć główne centralne momenty bezwładności dla układu profili znormalizowanych przedstawionych na rysunkach.

1 	2 	3 	4 	5 
6 	7 	8 	9 	10 
11 	12 	13 	14 	15 
16 	17 	18 	19 	20 
21 	22 	23 	24 	25 
26 	27 	28 	29 	30 

Charakterystyki przekrojów przyjąć zgodnie z normami: **Ceowniki** PN-H-93400 lub PN-EN 10279, **Dwuteowniki** PN-H-93419 lub PN-EN 10024, **Teowniki** PN-EN 10055, **Kątowniki równoramienne** PN-EN 10056, **Kątowniki nierównoramienne** PN-EN 10056, **Zetowniki** PN-H-93405