



Zestaw nr 6

Wykresy niestandardowe


1. Narysuj diagram van Krevelen'a




2. Narysuj wykres zależności ciepła spalania od zawartości części lotnych w węglu kamiennym



3. Narysuj wykres chłodzenia gazu w reaktorach zgazowania węgla



4. Narysuj profil temperatury węgla i gazu w reaktorze ze złożem przesuwym



5. Narysuj wykres maksymalnego ciśnienia rozprężania dla różnych wariantów badania migracji uplastycznionej masy węgla do warstw przylegających

