


8. Błąd kinematyczny maksymalny - jest to największa algebraiczna różnica wartości funkcji błędu kinematycznego w przyjętym zakresie pomiarowym od $q_p = q_{x_1}$ do $q_p = q_{x_2}$.

Brak ten oznacza się Δkm .



9. Funkcja przejrzienia - jest to funkcja określająca stosunek prędkości kątowych członu napędzanego do napędzającego w zależności od położenia członu napędzającego.

$$\bar{\gamma} = \frac{\omega_K}{\omega_p}$$

ω_p - wielkość kątowa członu początkowego napędzającego.

$$\omega_p = \frac{dq_p}{dt} ; \omega_K = \frac{dq_K}{dt}$$

ω_K - wielkość kątowa członu końcowego napędzanego.

$$\bar{\gamma} = \frac{dq_K}{dq_p}$$

$$q_{K0} = f_0(q_p)$$

$$\bar{\gamma}_0 = \frac{df_0(q_p)}{dq_p} = f'_0(q_p)$$

$$q_K = f(q_p)$$

$$\bar{\gamma} = \frac{df(q_p)}{dq_p} = f'(q_p)$$

funkcja przejrzienia jest pierwszą pochodną funkcji kinematycznej.

10. Funkcja błędu przejrzienia - jest to funkcja normatywnej przejrzyny Tarcucha rzeczywistego i teoretycznego w zależności od członu początkowego.

$$F_{\bar{\gamma}}(q_p) = \bar{\gamma} - \bar{\gamma}_0 = f(q_p) - f'_0(q_p)$$

$$F_{\bar{\gamma}}(q_p) = \frac{\partial}{\partial q_p} [f(q_p) - f'_0(q_p)] = F'(q_p)$$

Tzn. Funkcja błędu przejrzienia jest pierwszą pochodną funkcji błędu kinematycznego.